



以下指南符合ISO8331-2016标准：

橡胶、复合材料和塑料软管及软管组件的选择、储存、使用和维护指南。

储藏室

- ▶▶ 储存产品的房间应凉爽、干燥、无尘、通风，但不通风。

储存时间

- ▶▶ 应尽量缩短储存时间。强烈建议采用先进先出（FIFO）管理。

温度

- ▶▶ 温度应尽可能稳定，最好在-10°C和+25°C之间。
- ▶▶ 低于-10°C时，处理产品时应小心，因为产品可能会变得非常坚硬。

加热

- ▶▶ 软管和软管组件必须与任何热源保持至少2米的距离。

湿度

- ▶▶ 相对湿度应低于70%。

光

- ▶▶ 物品应存放在黑暗的地方，并防止阳光或任何人造光照射。（紫外线和红外线）。

臭氧

- ▶▶ 储藏室不得包含产生臭氧的设备，如灯或汞蒸气管，
高压电气设备、电动机等。。。